

TRAÇAGE — CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE



Industrie

Objectifs

Utiliser les méthodes de développement et de traçage pour réaliser des pièces en chaudronnerie.

Contenus

Développement des surfaces – Prisme droit – cylindre de révolution – Prisme coupé par une section plane oblique – Cylindre de révolution coupé par une surface plane oblique – Pyramide – cône de révolution – Tronc de cône – Hottes à parois planes – Vraie grandeur de l'angle – Piquage

Pré-requis

Maîtriser la lecture de plan

Public concerné

Validation

Attestation de compétences

Formation réalisée par
GRETA Auvergne

Contact

Site de formation


**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

RÉSEAU
greta
AUVERGNE